

> 真密度分析儀


- 真密度(True Density)指材料在絕對密實的狀態下單位 體積的固體物質的實際品質,即去除內部孔隙或者顆粒 間的空隙後的密度(叫真密度)。
- 孔隙率(Porosity),是指塊狀材料中孔隙體積與材料在自然狀態下總體積的百分比。孔隙率包括真孔隙率,閉孔隙率和先孔隙率。
- PMI的密度及孔隙率分析儀是一台完全自動化的儀器,用 氣體置換法來測量材料的真密度、孔體積及孔隙率。



Model: PYC-G100A-1

規格:

- 測定方法:包含真空、高壓及大氣壓三種模式
- 測試分析: 粉體、塊體之真密度及塊體之孔隙率
- 測定用氣體: 可選用氮氣或氦氣
- 進氣口:1個
- 測試壓力: 最高達30psi
- 壓力轉換器: 0~2000 torr
- 樣品槽材質:不銹鋼材質
- 樣品槽體積: 20毫升或100毫升(其他需求可另外設計)
- 樣品測試種類: 平板膜,中空纖維, 粉粒體, 塊狀體... 等
- 可測定樣品比重範圍: 0.01g/cc 以上
- 測定精度: 0.02%





	GAS PYCNOMETRY ANALYSIS Test Type: VACUUM Test Date: 09-13-2005				
	aluminum 11.6078	granules gm			
		: 8.4097 e: 54.547		ec ec	
PFO PSIA	PIO PSIA	PI PSIA	PF PSIA	(CC)	DENSITY (gm/cc)
00.129 00.059 00.054	00.123 00.057 00.052	32.793 30.526 30.056	04.886 04.495 04.421	04.283 04.338 04.337	02.710 02.676 02.676
00.044 00.042	00.047 00.044	29.210 29.890	04.296 04.392	04.469 04.413	02.598 02.630
			Volume : Density:	4.368 ec 2.657 +/-	0.039 gm/cc

